المنافقة الم

تأ ـ ست في ٣ دسمبر منة ١٩٢٠

محاضرة

حضرة محمود افندى على

في السودان واعمال الري فيه

أُلقيت بجمعية المهندسين المصرية في اول ديسمبر سنة ٩٢٢

تنشر الجممية على اعضائها هذه الصحائف للنقد وكل نقد يصل الجمعية بجب ان يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود شبني

> مطبعة ابى الهول بجرار دارا لكتب المذيرة تصاحبها مثمان بنبى

الجمعية لبست مسئولة عام جا. بهذه العمد أنف من البيات والاراء ك

ESEN-CPS-BK-0000000249-ESE

00426313

السودان واعمال الري فيم

لحضرة محمود افندى على

ايها السادة

سافرت للسودان مرتين باختيارى وطوعا لضميرى رغم ممارضة الكثيرين من اخوانى ورغم مصاعبى الشخصيه ولم يثننى عن عرمى الصدمة القاسية التي انتابنى بها الدهر فى رحلتى الاولى سنة ١٩٢٠ لان بلادنا تنادينا للعمل والوطن فوق كل شيء

(الرحلة الاولى) والقصد منها

بارحت القاهرة يوم ٧ يناير سنة ١٩٢٠ صحبة زميلي الصديةين محمود بك شاكر احمد واحمد بك خيري وكنت وشاكر بك نقصد الملاكال مقر تفتيش اعالى النيل

ابتدأت تظهر لنامعشر المصريين فى تلك الايام مسألة مشروعات السودان ولم نكن نعلم عنها الا ما ندر وكان قصدى اذ ذاك ان اعلم شيئا عن تلك البلاد الشاسعة التى تنادى صباح مسا. بأنها ومصر بلد واحد ارتباطهما متين وحيوى لكليهما هذا من جهة ومن جهة اخرى

و أيت ان لا ادع الفرصة تمسر دون أن أعلم وأتعلم شيئا من همذه المشروعات للانتفاع مها وها وقت الضرورة

ولما ان كمنا بالخرطوم قررت وزميلي أن نسافر بالسكة الحديد من هناك الى كوستى لنخترق الجزيرة المشهورة الني تعمل المشروعات لريها ثم نواصل السفر من هناك بحرا الى مقرنا وكان قصدنا ان ترى بمض ما يمكن من الجزيرة ثم يمر بجبل الاوليا عند عودتنا لنعلم عنه بعض الشيء

يترآى للناظر من القطار أن أراضى الجزيرة هذه منبسطة قليسلة التعريجات وكانى بها بماثل احسن أراضينا فى الجودة ولاغرابة فى ذلك فكلما نتيجة عمل النيل الازرق الذى يكون معظم وادى النيل مما محمله سنويا من الطمى وكان القطن المزروع فى منطقة طلمبات الطبية وبركات زاهرا وقتئذ وهو من نوع السكلار يدس وسأعود بكم الى مشروعات الحزيرة فها بعد

وصلنا الملاكال ولم يكن هناك عمل ما وقد ذهبنا مرة مع المهندس المكلف بعمل التصرفات فوجدناه يشتغل بآلة التيار صنع جرلى من الحجم الصغير بدون صابورته فسألناه عن السبب فقال انه لم يمط صابوره لهافة الآلة التي ارسلت خصيصا للاستعال هناك بدلا عن لآلة الاخرى الكبرة الحجم والتي بها صابورة

لا أنكر عليكم لقد ابتدأت تتسرب الى مخيلتنا فى تلك اللحظة أقوال السير و يلكوكس وزاد الطين بلة أن ابتدأ وكيل التفتيش يدافع عن نظرية عدم استمال الصابورة حتى فى نفس مجرى النيل و بمد أن برهنا له فساد نظريته عمليا لانه لم يقتنع بالنظريات وجدت الصابورة فى غرفة نوم المقتش ولرعا يدهشكم قولى أن الزيادة التى نتجت من استمال الآلة بدون الصابوره كانت حوالى 10 ./

توجهنا بعد ذلك جنوبا لمعاينة محر الزراف فتلاحظ لنا أن موقع عمـــل التصرف ردى وجوده بمنحن وأمامه مباشرة بعض حشايش على البر الابمن تعمل كرأس صغيرة

« بناء ثوابت منزانية على نهر السوباط »

هذا ولما لم يكن هناك عمل يستدعى وجود مقتش واثنين من مديرى الاعمال ومساعد مدير اعال اقترح المقتش ان نعمل ميزانية على محر السوباط هى فى الحقيقة درس ابتدائي لخط السو باط سيتور ففنو في فيجلا فرأينا أن يكون علنا المجاد ثوابت ميزانية من مصب السو باط فصاعدا بقدر ما يسمح به الوقت

علية كهذه وفى مثـل تلك الاصقاع على الاخص تحتــاج الى مواذين جيدة وانفار مدر بة مع وجود عواميد كالمستعملة بمعرفة عال المساحة لتثبيتها فى الارض بصفة مستديمة والا فلا فائدة من العمل

خصوصا وان الاهالى يتلهفون على الحديد ليستعملوه كحراب او ماشابه ولما لم نجد شيئا مما ذكر اضطررنا لاخد موازين عتيقة لا يقبلها المهندس هنا فى معزانية بسيطة فضمدنا جراحها وعملنا لها مكدات على اجزائها المختلفة حتى المكن استعالها مع شدة الحدر ثم استحضرنا انفارا لا يعلمون عن المعزانية شيئا واستحضرنا خراسانة واسمنت و وجدنا بالحزن زوايا حديد طول متر ومقاس خمسه سنتى × خمسة سنتي

ولمدم وجود رفاص صغير يمكن استعاله فى السوباط لقلة المياه اخذنا صندلا من الصنادل التى تستعمل للسكن بمد ان رتبناه حسب رغبتنا وكان بهذا الصندل كما يوجد بغيره غرفتان مبنيتان على اعمدة من حديد فاضفنا وسطهما نماية لاستعالما للجلوس والاكل

ابحرنا بعد عمليتنا هذه من الملاكال يقطرنا رفاص الى مصب مهر السو باط و بعد ليلتنا هذه بكرنا للبد فى العمل و بعد قليل من الزمن سمعنا هرجا وغوغا فى الحلة القريبة منا و بالسؤال علمنا ان شخصا أكله الاسد فاقتنى الناس اثره الى ان قناوه وهذه عادتهم أي أيم لا يتركون الاسد المعتدى ولوعلى مواشيهم الا بعد قتله ولو يتبعوه اسابيع عديدة

در بنا الانفار وعالجنا الموازين بقدر المستطاع ومع ذلك لم نفاح في عملنا في تلك المناطق الوعرة على هذه الحال الا بعد ان استعملنـــا

قامتين فقط لنا سويا بدلا من الاربعة وبهذه الطريقة امكننا ان راقب العمل وحالة الموازين خطوة بخطوة وكانت النتيجة مرضية جدا

اما الثوابت فكذا نبنيها بانفسنا كل اثنين او ثلاثة كيلومترات مع ملاحظة عدم بروز الزوايا اكثر من عشرة سنتيمترات فوق سطح الخرسانة التي كانت تعمل موازية لسطح الارض خوفا من تكسيد الاهالى لها واستعمالها لسن حرابهم عليها وكانت تدك الخرسانة بافرع من الشجر اضطررنا الى عملها لعدم وجود مندالات وقد عرنا هذه الوبيرات من المصب فصاعدا

وكنا نبدأ العمل حوالى الساءـة ٢ صباحا وفى بعض الايام لم نتمكن من العمل بعد الساعة ١١ مع اننا كنا فى فبرابر واوائل مارس وبرجع ذلك الى ددا قالموازين وبموجات الحرارة وامكننا احيانا الاستمرار الى ما بعد الساعة ١ بعد الظهر

اما ساعات بعد الظهر فكانت تصرف اغلمها فى تصليح الموازين أو ان كانت هذه مخير فى الصيد لان الاهالى لا يبيعون شيئامن اللحوم فى تلك المنطقة ولا بد ان يكل الانسان امره الى بندقينه اللهم الا اذا اكتفى عا فى العلب

استمر بنا الحال على هذا المنوال الى ان عملنا اكثر من ثلاثين كيلو وبعدها اضطربى الدهر الى العودة مسرعا الى مصر

« مشروعات لنـا وضرورة السرعة فى انجازها »

أيها السادة:

قبل اناذهب بكم ثانية الىالسودان الفت نظركم الى المشروعات التى قيل أنها لمصر خاصة وستعمل هناك وأولها خزان جبل الاولياء

كل عمل من تلك الاعمال له ميزة خاصة به وكاما مفيدة ولا بد من الاضطرار اليما مع مضى الزمن ولكن بما انهذه الاعمال مفحص تماما فلربما مع البحث والتدقيق يمكن الاستغناء بواحدة عن الاخرى وستظهر لنا الايام ماهو خاف علينا الآن

وقد فضل لنا السير ولكوكس الابتعاد عن ولو بعض الاعال في السودان وخصص خزان جبل الاوليا. وأوصى بالاستعاضة عنه اما بتعلية خزان اسوان او بناء سد آخر خلفه

حقيقة أن خزان جبل الاوليا مسرف فى التبخر حيث لايصلنا منه الاحوالى ثلث كمية مالخزنه ولكن أغلب كمية التبخر على ما أظن تحصل فوق منسوب التخزين المطلوب هذا ولهذا السد وظيفتان لربما يكونا فى نظرنا سببا قويا سع اعتبارات أخرى لوجوده ولا يمكننى الزيادة فى موضوع هذا الحزائ لاننى لاأعلم عنه اكثر من ذلك وأتوك الموضوع لزميلى احمد بك خيرى لعله يتفضل علينا بما يوضح حالة المركز خصوصا فيما مختص عوقع السد لاننى عامت أن الصخر موجود

مجوار الخرطوم وهو نوع جيد وأقرب الى سطح الارض منه فى جبل الاولياء فلوصح ذلك مع ضيق المجرى بالخرطوم لكان الوفر عظما اذا ماتقرر بناء السد هناك . اضف الى ذلك الفائدة الني تعود على الخرطوم وأمدرمان من وجود السدهناك حيث يكون جسرا لربط البلدين ببعضهما وقد علل السير و يَلكُوكس نظريته بيعد الحزان عن مصر وانه تخشى عليه لو حصلت [°]ورة هناك او وقع فى يد عدو قوى ولا ادري مااذا كانت نصيحة السير ولكوكس هذه صادرة عن فلب خالص أو لها عوامل سياسية فمع انه قيل لى كثيرا وقت اضطراباتنا السياسية اننا معشر المهندسين لادخل لنا في السياسة بل مجب ان يقتصر عملنا على مهنتنا الا انني اشك في نية السير و يلكوكس نعمان واجَّب المهندس كواجب الجندي في عمله مجب عليه ان يكون خالي الغرض في تأدية مهنته ومن الضروى عليه ان يدرس كل وجوه اى مسألة كلف سما وانني الآن اناديكم بأن تسرعوا في البـد- بمشروعاتنا في السودان لاستمار اراضينا البور . مجب علينا معشر المهندسين أن نعمل بقدم أابتة وعزيمة لا تكل لان مستقبل بلادنا على الاخصومستقبلوادي النيل على العموم من جهة رقيه وارتباطه ترباط المنفعة الأكيدة والصداقة المنينة في ايدينا ونخن على ما أشــعر أول المسؤولين عن ذلك بل ان حياتنا كلها بل كياننا في الوجود لا أثر لهما بغير السودان

اننى اجاهر آنه لا خطر علينا من الوجهة الفنية من الاعمال القائمة هناك الآن لانه يمكننا من الاستعاضة عا نفقده من الماء الرحلة الثانية

امها السادة

انتهت رحلتي الاولى فى وقت قصير وعدت قاف لا الى مصر واستمر الحال وانا حيران فى امرى فيا مختص بالسودان لى ان جاء دور اعادة الكرّة فى المناقشة فى امر الأرسالية لاور با (ولو ان المسألة كانت انتهت) ولوه بعضهم الى ان جزءا من الأرسالية لافائدة منه وهو المختص بالمهندسين الادروليكيين وان الاوفق ايفاد مهندسين الى اعال خزان مكوار مثلا

هزتنى فى الحقيقة هذه المناورة الآدمية فدست على كل اعتبارات شخصية وجاهدت بقدر المستطاع للتغلب على صعو بانى العائلية ونصيحة الاخوان فتمكنت بعون الله وقدمت طلبا حوالى منتصف اكتوبر سنة ولا دوالى منتصف اكتوبر سنة أود لو علمت رأي صاحب الفكرة فى هذا التطوع الذى عمل خصيصا لهدم ماارتكزت عليه وكالكم أدرى بما هو مشهور من ان المصريين لا برغبون فى التوجه للسودان وكم وددت لو تقدم غيرى فى ذلك الظرف

(مستعمرة مكوار)

بارحت القاهرة للمرة الثانية يوم ٢٩ ديسمبر سنة ١٩٢١ فوصلت مكوار يوم ٣ ينابر من السنة التالية فوجدهما بلدا حديثة نظامها بديع منازل فحمة بحدائق غناء شوارع منظمة ومتسمة للفاية منارة مع المنازل مرباء والمرتببات الصحية تامة من مصارف لتصريف مياه الامطار بسرعة حتى عنع انتشار الملارياوكل مايلزم للمحافظة على الصحة خصوصا مع وجود الانفار بكثره وهناك مستشفى تام الاستعداد بسلانة اطباء ومستخدمهم ويوجد مخابز وبقالات عديدة ومعمل لللج وأظن كل مايطلبه الانسان حل كل هذا محل عابة كثيفة الاشجار كانت ترعاها الوحوش الضارية في سنة ١٩١٤ فصح اذن تسميمها بالمستمعرة تاريخ الحزان ووصفه

مسألة الحزان قديمة العهد وقد شرع فى الخابرات بشأن تصميمه مع شركات فى بريطانيا فى سنة ١٩١٣ على مأاتذكر وكان المقترح قبل ذلك أن يبنى الحزان كسد حاجز الى منسوب ١٩٢٠ وفوق ذلك يبنى كوبري أو قنطرة بها ٧١ فتحة سعة الواحدة مها خسة امتار لتمرير عشرة آلاف من الامتار المكتبة فى الثانية وعرفوق الكوبرى أوالقنطرة سكة حديد وأن تحجز هذه القنطرة المياه الى منسوب — و٢١ ولكن عدات هذه الفكرة فى سنة ١٩١٣ من بأب الوفر فى مبدأ حياة

المثمروع بان يبنى السد الى منسوب ١٢٥٠٠ ويستغنى عن القنطرة العليا او الكوبري باقامة بوابات او حاجز من حديد لرفع المياه لمنسوب ٠٠٠٠٠ فقط لرى مائة الف فدان وان يعمل كوبرى هوائى صغيرعلى حيال من السلك للمرور ومراقبة السد

تغيرت الاحوال وبما المشروع وارتفع الحاجز وكبر معمضى الزمن الى انصار بشكله الحالى لرى تلثائة الف فدان حالا ومليون فدان مستقبلا سيبنى الحزان في مكوار ولكن لصغر البلد نسبوا الحزان لسنار كبرها وشهرتها من قديم الزمن

طول السد ٢٥٠٠ مترا وطرفاه عبارة عن جسر من التراب مقوى مالط قابية اى داخله ويلى ذلك من الناحيتين جزء اصم من البناء ثم الجزء الذي به الفتحات بالوسط واقصد بذلك في المجري وبوحد قنطره فم الترعة الرئيسية على بعد ٢٠٠ متر من مبدأ السد من الجهة الغربية اما الفتحات الرئيسية للسد فسعمها متران بارتفاع ٤٠٠٠ متروكان عددها ماية في اوائل الامر فأنقصت الى ثمانين وفوق هذه فتحات أخرى تسمي مصفيات او مخففات كان عددها تسعين وسعة الواحدة ممها ثلاثة امتار بارتفاع مترين الى اول العقد فانقص هذا العدد الى مها ثلاثة امتار بارتفاع مترين الى اول العقد فانقص هذا العدد الى الارتفاع والفكرة في هذا التغيير وفر البوابات الحديدية للفتحات الرئيسية المتار والفكرة في هذا التغيير وفر البوابات الحديدية للفتحات الرئيسية

والسمك فى الحائط النى هي به لان المحففات لا يوجد بها بوابات حديدية ذات التكاليف الباهظة بل ستعمل لها اخشاب غما لعدم استعمالها فى الموازنات بل فى الفيضانات العالمية وقت ما يزيد تصرف النهر عن نحو ١٠٨٠٠ متر مكمب فى الثانية وهى اقصى كمية محسوبة لتصرف الفتحات الرئيسية تحت منسوب التخزين وهو ٢٠٧٠٤

وقد جعل مدخل الفتحات الرئيسية من الامام فى الجزء الحارج عن العقد منفرجا بمقدار ثلاثة لواحد لتسهيل حركة سير المياه وجعل الفتحات تقوم باكبر تصرف ممكن

هذا ومنسوب ارضية الفتحات ٥٠٤٠٥ لوجود عتب فى الجهة الامامية بمنسوب ٢٠٤٠٥ واما منسوب ارضية المخففات فهو ٢١٧٧٠٠ وارتفاع السد فى اعمق بقمة يقرب من ٣٤ مترا وعرض قطاعه من اعلى سبعة امتار فى الجزء الذي به الفتحات و٥٠٥٠ متر فى الجزء الذى به المخففات وخمسة امتار فى الجزء الاصم

اما فتحات فم الترعة الرئيسية فعدده المقرر بناؤه الآن اربعة عشر سعة الواحدة ثلاثة امتار وارتفاعها خمسة امتار الى اول العقد ومنسوب الارضية ١٠١١، وهذا العدد من الفتحات مقرر لري مليون فدان سيقفل منها بالبناء سبعة وتستعمل السبعة الباقية لرى الثلمائة الف فدان وهنا بجب أن الفت فاركم الى ان سبعة فتحات لاتتناسب مسع

المساحة المقررة بنسبة المساحة الكلية

وليست هذه ملاحظتي الوحيدة فقد سبق ان نوهت لـكم ان منسوب التخزين ٧٠ر٧٠ مع ان منسوب الامام ٤٢٠٦٠ فلايوجد اذن مايمنع مطلقامن رفع منسوب التخزين نصف متر أو المتركاه وانتم اعـلم بما ينتج اولا في زيادة مياه التخزين من هذا الرفع ثم في زيادة تصرف فتحات فم الترعة التي ما اسهل توسيعها وقت التطهير

لربما يقال ان هذه تخيلات ولكننا نعمل الآن أمساقون وحولنا وسط قد تشيع بسوء الظن في هذه المشروعات

وها كم ايها السادة شيء مما يساعد على تقوية سوء الظن

تفتيش رى الجزيرة — وموظفوه ينتسبون للحكومة المصرية ويتقاضون روابعهم مها — جهز ذلك التفتيش فى اوائل هـذه السنة مشروعا اضافيا المشروع الاصلى المتفق مع وزارة الاشغال عليه لرى حوالى سبعة وخمسين الف فدان اى بزيادة الحنس وتقع هذه المساحة شالي المنطقة الاصلية وكانت حجهم فى ذلك ان اتضح لهم ان بعض الاراضى الداخلة ضمن الحدود الاصلية يصعب ربها والبعض معدنه ردى و محتاج لمصاريف كثيرة لوجود اشجار به

يممل هذا جهارا وقبل ان يقف المشروع على رجليه ولا ادري كيف اهمل للان اتخاذ مايلزم من الاجراآت الاستعاضة عما ستبتلمه اراضي مشروعات الجزيرة من المياه بعد تمامها بعد ان اوقفت اعمال جبــل الاولياء . وكم تكون الطامة علينا فى سنة مشــل سنة ١٩٢٧ لاتف جميع مياهها الصيفية بسد حاجتنا !

ان اول الضمان فى نظر المهندس هو ايقاف شركة القطن عنـــد حدها الان ريمًا يتم الاتفاق على وسيلة لمنع الضرر

قد وصفت لكم ايها السادة وصفا مجملا للسد ولنتكام الان عن العمل فيه

ابتدىء بالعمل فى خريف سنة ١٩١٤ ولكن من وقعها انتابته نوبات الحرب ثم اللجان التى عينت لفحص المشروعات فاوقفت كلها سير العمل لدرجة ان مأتم منه للان يوازى عشرة فى الماية فقط من مجموع العمل سواء فى السد اوفى مشروع الجزيرة

(اساس البناء)

عملت من ذي قبل حفر وثقوب علم منها ان الصخر موجود على طول الخط ولـكن عمقه تحت سطح الارض مختلف واكبر عمق هو في مجرى النهر نفسه وغريب ان الصخر على بعد نحـو خمسين متر من السد سواء في الامام أو الحلف يبعد عن سطح الارض اكثر منه في موقع السد فكأن السد سيبني على قمة جبل

هـِذا ولمـا حفرت الاساسات وجد أن الصخر أقرب لسظح

الارض عما كان منتظرا أو انه اكتنى بما وجد من الصخر على اعماق أقل مما اظهرته الثقوب فتقرر وضع الاساسات عالية عن التصميم بنحو مترين فى المتوسط

ولا أقصد بقولى صخر ان الطبقة كتلة واحدة من الصخر بل هي كتل صخرية متلاصقة بعضها وفيا بينها طبقات اما ان تكون قد تفككت بعوامل كياوية أو لم يتكامل تركيبها من قبل ويغلب على الظن أن النظرية الاولى هي الاصح وأقدم الآن لحضرائكم عينات الطبقات الصخرية

أداوات البناء

قد وجد حجر الجرانيت قريبا من مكوار وعلى بعد ٢٥ كيــاو مترا منها ويستحضر بالسكه الحديد وكان على ما علمت يستحضر فى بادى الامر محرا من الروصيرص ولكن هـــذه العملية ابطلت لمعد المسافة ولبط حركة العمل ولان النهر لا يمكن استعاله فى التحاريق للصنادل الكمرة والرفاصات القاطرة

والجرانيت هناك على نوعين نوع اسمر غامق و يجلب من جبل المياه وهو النوع المستعمل فى البناء والحراسانة والنوع الاخر بنى فآئح وهو أحسن بكثير من الاول ويجلب من جبل سجدى بعد تجهيزه ونحته هناك حسب ماهو مطاوب لمطانة الفتحات وللدراوى وخلافها من المبانى


المهمة وقد استحضر عمال طليان لهـذا السبب وعددهم كانهذا العام اربعايه وكان الشخص منهم يكتسب حوالى ثمانيةجنيهات فى الاسبوع اذ شغاهم بالمقطوعية وقد تم تجهيز اغلب الاحجارالمطو بةمن هذا النوع الخرسانة وآلاتها

قد رؤى ضرورة استمال الخرسانة لسهولة العمل خصوصا فى مجرى النهر لانها علية اسرع من علية البناء بكثير ولو أنها ليست مفضلة الا اظروف مخصوصة كذه على شرط شدة المراقبة فى علما استحضرت ست آلات لتكسير الدش وعل خرسانة محجم مر فى حلقة قطرها سبعة سنتمرات ونصف و يقدران تكسر الالة الواحدة ثلاثين طن من الحجر الصاب فى الساعة

ركبت هذه الآلات وكانت تستعمل وقت وجودي ولكنها لم تنتج ٥٠ ٪ مما قدر لها واما حجم خرسانها فاخناف كثيرا فلم يمر لمضه فى حلقة قطرها ﴿ ١٢ سنتيمتر واغلبه مججم أكبر من السبعة سنتيمترات ونصف المقررة واظن أن صلابة حجر الجرانيت لها تأثير كبر على النتيجة

وقد استحضرت آلات اخرى لخلط الخرسانة بالمونة بدل الطيليات ذات العملية البطيئة ولكن نتيجة هذه الآلات رديئة جدا فى عهد تجربتها واظن ذلك يرجع الى أنها حديثة الاستعال والعال لم يتمرنوا على اداريها فلو عملت الترتيبات اللازمة لكانت النتيجة مرضية. وعند عمل التجارب وجد ان مل صندوق الآلة وخلط الحرسانة وتفريغها يستغرق حوالى تسعة واربعين دقيقة مع أنه مقرر الذلك ثلاث دقائق أومايقرب من ذلك ولكن مع هذا يلاحظ انعلية مل صندوق الآلة استغرقت دقيقتين فقط والآلة استغرقت دقيقة واحده فى خلط الخرسانة وما تبيق من الوقت ضاع فى التفريغ العدم وجود الاستعداد الكافى وهذا دليل على أنه يمكن الانتفاع بسرعة هذه العملية اما حجم صندوق هذه الآلة فمتر ونصف تقريبا

وهذا اتكلم عن حقيقة الفائدة التي تعود من استعمال مثل هذه الآلات فاقول الها تكون ذات فائدة عظيمة فى الاعمال التي تتطلب السرعة فى مثل الجزء الواقع فى المجرى الشرق للنيل وهوالعميق فحكمب مبانى السد فى هذا الجزء (بخلاف الواجهات الامامية والخافية وبطانات الفتحات الحالتي لابد ان تكون من البناء) تقدر عاية الف مثر مكمب ولا بد من بهوها فى ١٢٧ يوم (مارس وابريل ومايو ويونيه) ولا ينظر أنهو هذه المكية مطلقا بواسطة بنائين فى هذه المدة الااذا اشتغل مالا يقل عن مائتين بناء باستمرار ليل مهار وهذا القدر لايستهان بهفى مساحة ضيقة للعمل وناتج عمله لا يمكن ان يكون كالمعتاد فلو درّبت الانهار على العمل على آلات الحزسانة ولو بنتيجة ٢٥٠ ٪ من المقرر الانهار على العمل على آلات الحزسانة ولو بنتيجة ٢٥٠ ٪ من المقرد




لامكن القيام بالعمل بسهولة مع الشفل ستة عشر ساعة فى اليوموطيعا بوفر هائل فى البنايين والانفار المطلو بة لها

اما الحرسانة فبعد خلطها تلقى من جرادل كبيرة الحجم ولاتدك بالمندالة حسب المعتاد وكنت اعتقد ان الحرسانة اذا لم تدك جيدا تفقد حوالى ٣٠ ٪ من قومها ولكن باطلاعي على كتب عامية بخصوص اعال الخرسانة اتضح غير ذلك فقد يكفي لاحسن خراسانة عمل الخلطة لينة ثم بعد القائما فى محلها تنخص بكريك او ماشابه حتى يضمن تحلل المونة لجميع الخلايا وقد وضعت احجار عديدة كبيرة الحجم فى اثناء القاء الخرسانة وقيل ان هذه العملية تقوي الخرسانة كثيرا وهي مستعملة بكثرة الاسمنت وطريقة عله

هذا من جهة الاحتجار اما من جهة الونة فلماان قرر السير مردخ ما كدونالد البناء بمونة الاسمنت رأى اقامة مصنع بمكوار لعمل الاسمنت لسدى سنار وجبل الاولياء يتكلف جبل الاولياء بمصاريف نقل الكيات التي تلزمه وقدر بالمقايسة وقتئذ ان الاسمنت يتكلف في صنعه اربعة جنبهات الطونولاته فيكون الوفر اذن عظام لان ثمن المحارج كان اكثر من ضعف هذا التقدس

أعطيت الاوامر لاستحضار الآلات اللازمة ولكن لم يصل بعضها الاحديثا فاضطروا الى الرجوع الى مونة الجير والحرة فعمات القابن واستحضرت الطواحين والآلات اللازمة وجهزت المونة لمبانى سنة ١٩٢١ مع ان موقعها فى المهر نفسه ولضيق الوقت اضطروا الى اطلاق المياه عليها وهى لينة لم يمض على الطبقات العليامها الاساعات




وصلت الآلات وصار تركيها وكانت تكاليف المصنع ماثتى الف جنيه وتقرب تكاليف الطونولاته من الاسمنت عرة ١ سبعة جنيهات الانوينتظر انتكون في المجموع حوالي خسة جنيهات ونصف وهناك نوع آخر من المونة يقال له الاسمنت الاحمر وهو خليط

من الحمرة والاسمنت بنسبه ٣٠٠ /ر. من الحمرةو ٧٠ ٪. من الاسمنت وهي مونة اظهرت نتاثج حسنة خصوصا تحت الماء

وقبل أن أصف لكم طريقة عمل الاسمنت أقول أنه لم يكن هناك داع للمصنع وكان يمكن الاكتفاء مع الوفر العظيم بمونة الجير والحمرة بمقادير ثلاثة لاثنين فى أغلب مبانى الحزان لأنها بعيدة عرف المياه وقت البناء وأما الاجزاء التي فى الحجرى العميق من النهر والاخرى القريبة من الينابيع ثم بطأنة الفتحات فتستحضر لها الكمية اللازمة من الاسمنت وتكون قليلة طبعا بالنسبة للمجموع هذا مع العلم بأن كثيرا من سدود العالم خصوصا فى أيطاليا والهند تستعمل فيها مونة الحجير والحره أو ماشا كلها ومن التجارب التي عملت بمكوار و بالقاهرة و بلوندره اتضح أن مونة الجير والحمرة كاما مضى الزمن عليها تقوى عن مونة الاسمنت المكونة من جزء من الاسمنت واربعة اجزاء من أول وهي المونة المستعملة عادة فى البناء

تخلط مونة الجير والحمرة وتعمل في طواحيمها وتستحضر لمحل البنافي عر بات ديكوفيل وهذه معزة ليست موجودة في مونة الاسمنت التي يجب خلطها في ذات البقعة ممايضيق دائرة العمل ولو أبعدت الطبليات قليلا لامرت على وقت عاسك الاسمنت وساعود بكم الى هذه المسألة فيها بعد



جفر محل السد سنة ١٩٢١

وانطرق الآن باب مصنع الاسمنت وطريقة صنعه فلما ان كان الحجر الجيرى والطينة الزرقاء هما المادتان الاساسيتان اصنع الاسمنت بحث عنهما ووجدا بكيات متوفرة وجيدة وجد الاول فى حبل قريب من جبل سجدي ووجدت الطينة على شاطي، انهر بقرب مكوار وتجلب هذه المواد بالسكة الحديد وتطحن جيدا في آلات مخصوصة وتخلط بنسبة ٧٠ ٪ من الحجر الجبري مع اضافة كمية من الفحم البلدى اليها ثم يضاف اليها قليل من الما، وتعمل قوالب لسهولة حريقها في افران مخصوصة ذات حرارة مرتفعة جدا ويضاف اليها عند الحريق كمية من الرجوع لتساعد في حريقها و بعد ان يتم حريق الخليط بهذه الصفة في الأفران يستخرج بسرعة وينشر وهو بهيئة قطع صغيرة حتي يبرد بسرعة وذاك ضرورى من الوجهة السكماوية

تنهم هذه القطع بعد ذلك و يضاف البها كمية من المصيص وتكون نتيجة هذه العملية الاسمنت واضرورة ايجاد اسمنت جيد يجب ان كون المواد الاساسية وهي الحجر والطينة جيدة ويجب ان يكون الخلط مضبوط المقادىر محيث لا بحصل فرق أكثر من واحد في المائة

يمر بعد ذلك الاسمنت من المصنع الى المخازن لحين طلبه وقد قدر ان الفاس يقة تصنع خمسين الف طن فى السنة مع الشفل عشرين ساعة يوماً والجميع للآن يترقبون هذهالنتيجة

ماتم من البناء — الينابييع ومعالجتها

ولنترك المصنع الان ونمر الى البناء الذي تم فى العام الماضى اى



اعمال الاساسات في سنة ١٩٢١

يوجد بوسط المهر جزيرة حجرية فالمجرى الغربي لهذه الجزيرة مرتفع القاع لارتفاع الصيخر به وأما الحجرى الاصلى فيقع شهرقي الجزيرة

وسأتكلم عنه فيما بعد

عملت السدود اللازمة فى تلك السنة لبنا. الاساس فى المجري الغربى ولاسباب لا أعلمها لم يتمكنوا من اتمام البنا. الى مافوق أوطي منسوب للنهر ولذا اضطر الحال الى اعادة العمل فيه ثانية فى سنة ١٩٢٧ وقت تجهيز السيالة التى ستمر بها مياه النهر عند البنا. فى المجري الشرقي ومع ذلك لم يتم شى، بسبب ايقاف العمل نهائيًا

من أهم مأفى مثل هذه الاعمال طريقة معالجة الينابيع التي تظهر وقد علمت من التقارير ومن محادثات شفهية أنهم عالجوا ما وجد منها وهكذا سيعالجون ماتوجد فى المستقبل بالطريقة المعتادة لدينا وهي سد الينابيع تحت الضغط بعد معرفة أقصى مداها

نعم هذه هى الطريقة المعروفة والمتبعة دائما ولكن أرى ان الافضل عاقبة لسلامة المبانى ومنع المياه من أنخاذ طريق آخر لربما يكون الفسرر منه بليغا ان تعمل طريقة لتصريف مياه هذه اليناييع اما مجتمعة أو منفردة حسب حالمها الى الخاف بواسطة مواسيرو يمكن عمل المرتبيات اللازمة للكشف عليها من حين لاخر و بهذه الطريقة يضمن بقاء الحالة على أصلها بدل اللعب بالنار حسب المثل الجارى

ولا بأس هنا من وصف ما عمل فى معالجة الينا بيع فعند مايوجد أحدها يبني حوله بئر بمونة الاسمنت المكونة من اثنين لواحد وترتفع




تشغيل الاساسات عام ١٩٢١

البير بارتفاع المبانى المجاورة مع استمرار نزح المياه واذا كان هناك عدد منها قريب بعضه لبعض فيصبر اتصال الابار بمجارى تبني بالاسمنت حتى تمالج كالها من الينبوع الرئيسي . ترتفع الابار بهذه الطريقة مع

المباني الى ان يعرف أكبر مدى لارتفاع المياه بالينبوع أو الينا بيمع المتصلة ببعضها وبعد التأكد من ذلك تلقى أحجار عادية فى الينابيع الى ان تملأ ثم تسد جيدا من أعلى بالبناء بالمونة أما فى الينبوع الرئيسي فتوضع ماسورتان بين الاحجار لضغط الاسمنت بواسطتها

وهنا الفت نظر حضراتكم الى ضرورة السرعة المتناهية فى مثل هذه الاعماللانه اتضحف سنة ١٩٢١ ان الاسمنت عاسك قبل وصوله الى محله المقصود وذلك مما يضر بالعمل لانه سيمضى على الاسمنت مدة طويلة قبل ان يماسك ثانية ولذلك محسن بل مجباذا ما اتبعت هذه الطريقة ان يعالج كل ينبوع على حدة والخوف من هذه العملية على المحموم اضافة للرأى السابق فيا يختص بتصريف المياه المخلف هو الاضطرار الى سد هذه اليناييع والمبانى لاتزال لينة مما يترك مجالا الهياه لطرق باب البناء نفسه وخصوصاً لو كان اليذبوع قويا فى الاصل الرشح بالممانى

قد لاحظت أثناء وجودى بمكوار فى المدة القصيرة أشياء كثيرة مما لم أكن أعلمه او رأيته من قبل وان لم أرسوى الترتيبات والاستعدادات التى انخذت وتتخذ للقيام بمثل هذا العمل العظيم لكنى ولكن لنترك التفاصيل لعدم اتساع المجال وأنى ذاكر لسكم مثلا صغيرا فى حد ذاته الا أنه يفتح مجالا للبحث والتدقيق



منظر برج المياه

فن ضمن البناء الذي أقيم سنة ١٩٣١ الكتف الغربي لآخر فتحة من الجهة الغربية وهو طبعا جزم من السد الاصم وارتفاع المبانى هناك فوق منسوب ٢٠٧٠٠ أي فوق أعلى منسوب للمهر ولما كانت المبانى شرقي هذا الكتف متحطة و يراد رفعها في سنة ١٩٣٣ إز يل الطمي الذي رسب عليها مدة الفيضان أو جزء منه لعمق نحو مهرين أثناء وجودي وقد لاحظت وقت مر ورى مكرا أى قبل اشتداد الحرارة ان آثار رشح مياه موجودة علي طول كثير من الاراميس بعرض نحو عشرة سنتيم مرات سواء اكانت الاراميس افقية او رأسية وذلك في الجزء من الحائط الذي كان ملاصقا للاربة التي ازيلت

اقمر بت مندهشا من الحائط وهي مبنية من أحسن انواع الجرانيت المنحوت وعونة اسمنت اثنين لواحد وعاينت الاسمنت في الاراميس فكان بابسا الا قليلا مما ظهر منه كان يتفكك مع عصايالتي أحكه مها ذكرت هذه المسألة لمساعد المقتش وهو ذو خبرة في مثل هذه الخزانات فاندهش ولو انه سبق أن قال لى أن هــذا الخزان سينضح كالغربال وقال الدكتور فيليبس مدىرادارة الادروليكا عصرانه يعتقدان هذه المياه ناتجة من رطوبة في الاسمنت امتصت من قبل ولكن لم اقتنع بهذا التعليل لان آثار هذه المياه وجدتها تظهر نوميا لمدة أكثر من عشرة ايام فلوكان بالاسمنت الخارجي رطو بة لجفت من حرارة الطقس في اقل من هذه المدة واعتقادي الشخصي انهذه المياه تسربت الى داخل الحائط من خلاياً في المونة وقت ارتفاع النهر وانخفض منسومها الى متسوب الطمى الذى ازيل وقد كان لينا متشبعا بالمياه علما ازيل هذا الطمي تسربت المياه الموجودة بالجائط الى الاراميس



منظر الفتحات من الحلف لاعمال سنة ١٩٢١

التي انكشفت ولا ضغط عليها من الحارج. ولو قبل لى من قبل ان حائط سد مثل همذا بلا ضغط يذكر لو جدت صعوبة في التصديق فما بالحكم وهذا الكتف وهو من احسن المباني يوشح بهذا

الشكل وما سيكون مآل السد فى الجزء الاصم وهو من المبانى المعتادة لما بكون فرق التوازن ١٩٦٠ منر!


ابدیت لکم ایما السادة تعلیلی عن رشح الحائط بهذا الشکل ولا زاات الدهشة نتملکنی فهززادی منکمایضاحااکوناه من الشاکرین -- مجری النهر الحقیقی وما سیعمل به --

يمد العمل فى ذلك المجرى من اكبر الاعمال الهندسية التي تعمل فى العالم ويحق لمن ينفذه فى عام واحد ان يفاخر به وذلك لضيق الوقت الذى لا بد ان يتم فيه هذا العمل الجسيم علاوة على الصعو بات الاخرى الناتجة عن طبيعة الموقع فنى مايين سبعة ويمانية شهور يجب ان تم الاعمال الآتى ذكرها

أولاً وضع سدين فى الحجرى بهما سماية الف متر مكمب عـلى أقل تقدير

ثانيا نزح المياه من المساحة المحصورة وهذه العماية بجب ان تعمل ببط زائد حرصا على توازن السدود وعدم انزلاق ميولها مــع سرعة العزح

ثالثًا حفر الاساسات فى الصخر بقطع النظر عن الأثر بة الاعتيادية رابعًا بناء السد نفسه وبه ماينوف عن ماية الف ممر مكمب كل هذه الاعمال مجنب ان تم تعلوا المبانى فوق منسوب تحاريق المهر



حتى لا يضطرا لحال الى اقامة سدودا خرى بتكاليفها الباهظة ففيها من الزكايب فقط ماينوف عن اربعة ملابين


ومن يدرك أن العمل سيستمر نهارا ثم ليلا تحت أشعة الأنوار الكشافه وخلافها في طول المدة ومن يدرك مركز العمل وبعده في نقطة مثل مكوار وان اى خال فى الكراكات او فى الطامبات او من الانفار او خلافها لربما يقفى على المحل ومن يدرك فوق كل هذا ان العمل بجرى فى مهرغدًا ركا لنيل الازرق لا يعرف رحمة ولاشقة عند ما يبدأ فى زيادته — من يدرك كل ذلك يمكنه ان يتدر هذا العمل العظيم و يتسال عما اذا كان من الممكن نفاذه مهذا الشكل

انني اود حقيقة حضور هذه العملية لان اي عمل آخر سواها فى السد لايذكر ومن اجلها عمات وتعمل التجارب على آلات الخرسانة والطامبات والكراكات حتى على السدود نفسهاوقد قمت بعمل التجارب من خصوصها مرتين مرة لمعرفة خط السير الطبيعي للمياه فى جسور من الرمل الناعم الموجود عادة فى قاع النهر والاخرى اقمت فيها سدامصغرا بشكل السد الذي سيعمل بقصد معرفة خط سير المياه به اولا ثم كمية مياد الرشح فى السدن حتى تعمل الترتقبات لملاقاتها

هذا وسر النجاح فى هذا العمل العظيم ان يكون الاستعداد تام بكل ماهو مطلوب وما ينتظر الاحتياج اليه قبل البدء فى العمل وان تنظم حركة العمل بالدقيقة وقبل كل شيءان يكون مديرا لحركه رجل محنك له قدرة ودراية تامه

نتيجة بعض التجارب التي عملنها

ولا باس هنا وقبلان أمرك هذاالموضوع من ان اعطى حضراتكم



بوجه عام النتائج التي وصلت اليها من التجارب التي ذكرتها آنفا اولا خط السير الطبيعي للمياه فى سد حاجز من الأثربة الرملية الناعمه كان عميل سبعة لواحد

ثانيا هذا الخط يزداد طول انحداره كلما ازداد ثقل الابرية فوقه

ثالثا خط السير الطبيعى للمياه فى شكل السدود المقترحة للمجرى العميق كان بميل عشرة لواحد . واظن هـذا نتج من ادخال مواد مختلفة الحجم والمزاج لوضح هذا التمبير

رابعا كمية الرشح قربت من اربعة وثلاثة ارباع المتر المكتب في اليوم للمتر المسطح


ولسوء الحظ لم أيمم هذه التجارب لتوجهي بسرعة لواد مدنى وقد كان السد المصغر مكون في قلبه من زكائب محشوة بالاتربة الناعمه وعلى جانبهما طبقة من حجر خليط التكوين عرالمياه من خلاياها بسرعة ومجوار هذه الطبقة من جهة الامام طبقة من احتجار تفككت بموامل كياوية وبعد ذلك وضعت على الجانبين الرمال التي في حالة السدود الاصلية ستلقي واسطة الكراكات


ولو ان هناك نقطا عديدة دار البحث فيها اثنا. وجودى بمكوار الا ان المسائل التي اخذت دورا مهما هي

١ الفرش خلف السد وهل له ضرورة ام لا

۲ الحائط القلبية للجسر الترابي وهل لها ضرورة واين تؤسس
إذ ماوجدت وما شكلها

وقد كان لى الحظ فى عمل بعض التجارب فيايختص بالمسألتين واليت فيها ولكنها لم تنم قبل تركى مكوار






فهن الموضوع الاول يظهر ان واضعى المصميم اسد سنار فكروا انه مادام خزان اسوان احتاج الى فرش فلا بد من عمله فى سنارحتى فى المجري العميق الذى يوجد به عشرة امتار من المياه فى التحاريق مع ان الحالة تختلف اختلافا بينا فى الحزانين فاسوان تنصب كل مياهه انصبابا من علو مرتفع ولذلك تأثير كبير طبعا وقد قيل ان قطعة من الصخر ترن حوالى تمانين طونولانه رفعها المياه فى سيرهاونقام المسافة عشر من مترتقر يبا

اما سنار فتجرى مياهه كالمعتاد فى القناطر مع وجودفرق التوازن وذلك فى الفتحات المنحطة اما المرتفعة فلا تعمل كم السلفنا الا مدة الفيضانات العالية أذ يكون بالهر من الما مالا يقل عن اثنى عشر متر فى الحجزاء العالية وائنين وعشرس مترا فى الحجزاء العالية وائنين وعشرس مترا فى الحجزاء العالية

وفضلا عن ذلك فقد اظهرت التجارب التي عملت على الموذج سد سنار عدم الحاجة الى الفرش لان قصى سرعة لمياه الفتحات الرئيسية على ارتفاع عشرين سنتيمثر من القاع وصلت ١٠٥٠ مترا في الثانية وعلى بعد ٢٧٥٠٠ متر من السد وذلك مقابل سرعة ٢٧٥٠٠ متر في الثانية باسوان على عد ١٧٧٠٠ متر فقط تحت تصرف الفتحات ذات المنسوب ر٣٥ وهي ليست باردأ حال في اسوان بل من اخفها وطأة لان هناك فتحات أعلى منسو با من هذه

واذا لوحظ ان في مدة انحطاط النهر بمكوار لاتستعمل الا الفتحات الموجودة بالمجري العميق فلا خوف اذن ولا لزوم مطاقا للفرش اللهم الا اذا فرض واحتاجت هذه الفتحات الى تصليحات فيضطر الحال الى استعمال غيرها مما لا يوجد تحتماع عى يذكر من المياه ولكن هناهب




البت اولا فيما اذا كانت سرعة ١٥٥٠ مثر في الثانية كافية لاحداث ضرر في قاع من الصخر من عدمه وهذا لاينتظر طبعا اما عن الموضوع الثانى وهو ما يحتص بالحائط القلبية فسأتكام عنه بكل اختصار ولو انه كان ذا شأن عظيم

اهم سبب رؤى معه ضرورة وجود حائط هو الخوف من حدوث ثورة من الاهالى المجاورة و بذلك يسهل علمهم قطع الجسر اذاخلامن الحائط اما شكلها وتأسيسها فلم يبت فيهما قبل قيامي وقد كانت الحائط في التصميم الاصلى بعرض ممر بن و و وسسة على الصخر الاانهاريد الوفر فاقترح تأسيسها على طبقة حديدبة تكوينها خايط و و رتفعة كثيرا عن الصخر ولكن بعمل تجارب على هذه الطبقة بوضع مياه مضغوطة علمها انفجرت كانينا بيم وظهر ان المياه تسلك فيها بسرعة متناهية

فع وجود فكرة الوفر ولان القصد من الحائط هو ماذ كرت آنفا اقترح التأسيس فى الارض الممتادة على عق نحو مترين ونصف وقد قت بعمل التجارب لتقدير صلابة الارض ضد مرور المياه وكانت النتيجه مرضية حيث كانت كمية مياه الرشح للمتر المسطح فى الاربعة وعشرين ساعة لطبقة سمكها ٤٠ سنتيمتر فقط وتحت ضغط ٢٥ر٧متر من المياه ٢٥٠ر٠ متر مكمبا

وعا ان كمية الرشح تتناسب مباشرة مع المساحةالني علمهاالضغط ومع ارتفاع ذلك الضغط أى ارتفاع المياه وتتناسب بعكس سمك الطبقة التي علمها الضغط فتكون الكمية المذكورة التي تعجت بالرسيح متناسبة مع منها يزيد سمك هذه الطبقة الى ثلاثة امتار وهوأقل سمك لهذه الطبقة المناست مع الله اي



ان كمية المياه التي ترشح من مثل هذا السمك لا ينظران تريد عن متر مكعب فى اليوم للمتر المسطح تحت مثل هذا الارتفاع من المياه ولكن كبر ارتفاع للمياه فوق مثل هذا السمك لاتزيد عن اربعة امتار على ماائذ كر حتى مع منسوب الامان ولذلك ستكون كمية الرشح لاتذكر على

هذا التقدير


ولما كان في بعض اطوال الجسر محلات بها فرق توازن من المياه اكثر من خمسة امتار وجدت الحيرة في هل تؤسس الحائط على الصخر في تلك المحلات ام لا أما شكل الحائط فيربه لا تقل عن حيرة التأسيس وأخيرا اتفق على ارسال قطاعين من عددة قطاعات عملت اقسم الطبيعات بالقاهرة لاخذ رأبه في المسألة وكان احد القطاعين عن حائط قلبية بعرض مترين كما كانت في الاصل والآخر عن حائط مصمم على تحمل المياه بدون مساعدة من الجسر الترابي وكلا القطاعين مؤسسان على الصخر عند ما نزيد فرق التوازن عن تلائه امتار

وقد عامت بعد سفرى أن الشكل الاخير هو الذي حاز القبول مشروع الجزيرة

اظنني اطلت الكلام في موضوع السد وبما أنه لاداعي لذكركل شيء بالتفصيل ننتقل الآن لي مشروع الجزيرة

سمعتم حضراتكم طبعاً بقرار ايقاف العمل فى السد ومشروعات الجزيرة وقد عرف هذا الحبر فى مكوار فى أوائل شهر فبرابرولا شأن لى فيا هو الداعي الذلك ولكن طاب الى المقاول ان يصنى اعماله الى حوالى منتصف ابريل ولو انه انتهى فعلا قبل خلك التاريخ


طلب الى وم ٨ مارس السفر الى وادمدني المساعدة في تصميمات



الترع وخلافه فلرغبتي فى الاطلاع على كلمانسمج به الفاروف ولعلمي ان العمل كاد يقف فى مكوار قبلت هذا الطلب على شرط ان يكون بصفة انتداب لمدة قصيرة وذلك لرغبتي فى البقاء بمكوار حتى ارىماييم فى الجرى الاصلى من العمل والكن تقرر نقلى من السودان كاية والم بمدنى

ارض الجزيرة وما ادراك ما أرض الجزيرة ارض الجزيرة من احسن الاراضى الزراعية وقد دلت التجارب التي عملت على ان لملك الاقطان عجال واسع هناك واظن أنه لايزرغ سواه ومحصوله جيد لايةل عن اربعة قناطير للفدان وستة فى المتوسط اللاراضى الجيدة المصلحه وتياته بطول يوصه وربع وسوقه متحسنة بالبورصه

هذا وقد عامت من احد المزارعين أن القطن يزرع على ساحل النيل بعد نزول المياه ولا يسقى مطلقا فعلات هذا الى أن مياه الرشح رما تكون كافية اتنفذيته واكن قيل لى أن القطن يزرع في الجزاير المرتفعة بهذة الطريقة ايضا على شرط ان الجزيرة تغمرها المياه مالايقل عن تلانه امتار وقد علمت ايضا ان الاهالي فيما مضى كأنوا مزرعون القطن على سواحل الرهد والدنده بعد نزول المياه فلاغرابة اذن أذاما وجدنا الملايين تندفق على السودان لمشروع الجزيرة ولا اظنكم تجهلون ماكنب ويكتب في جرائدانكا نبرا ومجلاتها وما قيل ويقال في كلمكان عن اهمية قطن السودان وهذا هو اكبر مبب لاعطاء السودان اهمية كبرى واكي تعلموا اهمية الموضوع اخطركمانه قد تصرح للشركة باقامة طلمبات ثلاث بواد الناو لزرارعة ثلاثين الف فدان بخلاف طامبتين اقيمتا فيسنة ٩٢١ بناحيةالحاجءبداللهازراعة تمانيةعشرالف من الافدنه ولا اطبل على حضرا تكرفى وصف مشروع الجزيرة لانكم اطلميم




على اشياء كثيرة عنه فى كتاب ضبط النيل وبالاختصار فطول النرع اجمعها رئيسية وفرعيه حوالى ١٠٥٠ كيلو متر منها حوالي ماية كيلو فى النرعة الرئيسية وقد قدر لكمية الحفر حوالى ١٣٥٠ مليون متر مكعب من الاتربة تم منها الى آخر سنة ١٩٢١ اقل من ١٠٠/

الآلات المستعملة فى الحفر

فى مثل هذه الاعال الكبيرة لابد من تشغيل الآت للحفر خصوصا فى الترع الرئيسية والفرعية لأنها اسرع بكثير من شغل الا غار وأوفر وقد شغلت آلات مختلفة الاجناس فى هذا العمل وكان احسها واقدرها على العمل وع يسمي بوسيرس وهى آله ذات جردل واحد يختلف حجمه باختلاف الالة وله فى قاعه اربعة أو خسة قطع اشبه بالسكاكين فيدلى بالجردل بالسلك المعلق بهوعند ما يصل الى الارض بحر بسلك اخر فتحفر السكاكين وتدخل الاتربه الجردل إلى ان يم بعنوياته على الجسر والالة صنع المريكا وهى ليست من الولات السهلة العطب فكل قطعها متينة تعمل ما عملت من أجله

وقد أتمت اكبر هذه الآلات من هـذا النوع في محر عشرين شهرا ١٨٩ و ٥٢ مترا مكمبا من الحفر وكان اقصى جهد لهسا في شهر مارس سنة ١٩٢٧ حيث اتمت من الحفر ٥٧٠٠٠ مترا مكمبا تقريبا مع الشغل اربعة عشر ساعة على غيارين والمقدر لها في الحقيقة اقل من ذلك فها زاد عنه يعطى عنه عمولة أسائق الآلة حتي يشجع عملى زيادة المجهود

وكانت كمية الحفر لامتر المكعب من الوقود وهو الخشب-حوالي



٣٧ مترا مكما من الآثر بة واما تكاليف الحفر فكانت حوالى ٦٥ مليا الدّبر المكمب فى المتوسط فى المدة المد كورة آنفا ويدخل فى ذلك عمولة المقاول وهرش عدة ووقود وماهيات وكل شىء آخر وقدر لمرش العدة وحدها ٣٣ ملايا للمتر المكمب واننى اعتقد ان سعر المتر

المكعب سيقل كثيرا في المستقبل


و يلى البوسيرس نوع يسمى و يتكر وهو صنع انجاترا وله جرادل مركبة على سلاسل مثل الكراكه المعتادة ولكر يظهر ان محركاته شديدة السرعة ويتسبب عن ذلك اهتزاز بما يقلل في نتيجة العمل هذا بخلاف قطعها التي ليست من المتانة بمكان ولا اخالها تتحمل كثيرا تشتفل هذه الآلة على الناشف مثل البوسيرس فتحفر جرادلها نصف قطاع الترعة او اكثر او اقل حسب المطلوب وحسب حجم الآربة على سير من الجلامستدرالدوران لياقي بهاعلى الجسر

وقد صممت الترعة الرئيسية لرى الثائماية الف فدان ولكنها تحفر الآن لتغذية ١٤٤ الف فقط وستوسع بعد سنة فى الغالب لحجمها النهائي بواسطة كراكات او آلات من نوع ماذكرت حسب مايتضح اما أيحع

وقد جربت آلات اخرى لم تفاح بالمرة

تخطيطالبرع والمساقى

اماً طريقة تخطيط الترع فتختلف عن المتبع عادة بمصر وكأنى بالقائمين بالمشروع لاحظوا سهولة العمل للشركة التي ستتولى امر الزراعة دون سواها وهذا ظاهر من ان الشركة لابد ان توافق على خرائط التخطيط قبل ان تكون نهائية معتمدة. فبدلا من ان مجرى افرع التوزيع



مع المحدار الارض الطبيعي وتروى من جانبهما قدخططت ترعهم لتجري موازية لتماريج الارض وتروى من جنب واحد ونتيجة ذلك كما هو مملوم زيادة اطوال افرع التوزيع وتقليل أطوال المساقي بقطع النظر عن حكام طريقة الرى كما تتطلبها الشهركة . هذا مع ملاحظة ان طريقة


جريان الافرع مهذا الشكل سحدى خطوط الصرف وربما محصل مها ضرر للاراضى الواقعه امام كل فرع ولهذا السبب سيضطر الحال الى عمل مصرف مجوار كل فرع من الجهة الامامية

وقد قسمت افرع التوزيع لرى مساحات لا تزيد عن خسة آلاف فدان ويوضع على مساقات نحو ٣٠٠ مبر فتحات لامساقى التي تتغذى من هذه الافرع وتسمي « ابو عشرين » وهي معدة لري تسمين فدان ولا يحصل الري من ابى عشرين مباشرة بل من مساقى صغيرة تأخذ منه وتروى كل واحدة عشرة افدنة وتسمي « ابو ستة » واظن سبب هذه التسميات نتيجة التكاليف الاصلية لجذه المساقى فقد كانت تكاليف المحر الطولى لابى عشرين قبل الحرب عشرين ملايا ولابى ستة ملامات

طريقة الرى والزراعة


وما قيل عن طريقة الرى ان الماء ستوجد باستمرار فى افرع التوزيع ولكن من الوجهة الصحية اي خوفا من انتشار الملاريا ستعمل مناوبات على المساق فقط نحيت تعطي ستة أيام ادارة وتسعة ايام بطالة وهـ فما تقدير الشركة

وطريقة الرى تحتاج الى عناية عظمي من المزارمين وملاحظـة شديدة والا كانت النتيجة وخيمة جدا ومحتاج الحال الى مصاريف




باهنمة العمل مشروعات تصرف واسعة النطاق واظنكم سمعتم بان حكومة السودان نزعت ملكبة جميع الاراضى الواقعة فى منطقة المشروع لمدة خمسين سنة لتعمل بها كيفما شات

كراكة ويتكرفى عملها على النترعة




أنظير ايجــار خمسة قروش عن كل فدان


تسلم هذه الاراضى للشركة وهي تؤجرها الافراد بواقع الحصة ونصيبها مع نصيب الحكومة على ماعامت ثلاثة اخاس قيمة الحصول والمستأخر الجنسين على شرط ان يدفع جميع التكايف من رى و إذرق




كراكة بوسيرس وملاحظة وخلافه من نصيبه هذا ولا يسلم المحصول وهو القطن طبعا للمزارع بل يرسل الى



جردل كراكة بوسيرس ذات الحجم الكبير انجلمرا وبعد أجراء عمليات البيع يصفى الحساب و يعطي المزارع نصيبه اذا تبقى له نصيب ولا يصرح المزارعين زراعة الضروري لقوتهم من



الحبوب فى المناطق الخصصه للقطن فى سنة ما بل برغمون على شراءما يلزمهم من الشركة التي تستحضره لهم من المناطق الاخرى هذه هي المشروعات المقصود بها احياء السودان



كراكة ويتكرين قرب

ايها السادة

ما رأيكم فى اختلاف نظر الناس فى الحسكم على شى، واحدهل تصدقون فى رجلين عظيمين مثل دبوى وهبكنس وهماكما تعلمون من

آكبر مهندسي انكلمرا اللذين اختارهها الحكومة السودانية الهحصوعمل تقريرات عن خزان سنار ومشروعات الجزيرة. يصل بهما اختلاف النظر الى الوصول الى نقيجتين متناقضتين

يتلخص ابها السادة تقرير لاول فى ن نجاح المشروع برتكز على تغيير مهندس الحزان بآخر أقدر منه ويتكرر هذا القرل فى مواضع مختلفة ويتلخص تقرير الثانى فى الافراط فى مدح المهندس والتوصية بعدم التعرض للحكومة وضرورة المراقبة على المقاول ويصرح أن مجاح المشروع برتكز على تغيير المقاول حالا ا

وأتنى آبرك الاستنتاج لفطنتكم فخير الكلام ماقل ودل

